

Flache Werkstücke - Übungsaufgaben

Skizziere die flachen Werkstücke.

→ Versuche die Maße zu schätzen und kontrolliere danach mit einem Lineal.

1. Aufgabe:

	Lagemaß	Formmaß
Grundkörper	/	80 x 60 x 5
Stufe	links oben	40 x 30
Abschrägung	rechts oben	20 40

2. Aufgabe:

	Lagemaß	Formmaß
Grundkörper	/	60 x 70 x 10
Nut	obere Kante, mittig	20 x 10
Nut	untere Kante, mittig	20 x 10

→ Erinnerst dich dieses flache Werkstück an etwas bestimmtes?

→ Denke an die Eckverbindungen. 😊

3. Aufgabe:

	Lagemaß	Formmaß
Grundkörper	/	50 x 70 x 8
Abschrägung	oben links	20 x 15
Nut	rechte Kante, mittig	10 x 30
Stufe	unten rechts	25 25

4. Aufgabe:

	Lagemaß	Formmaß
Grundkörper	/	80 x 60 x 3
Abschrägung	unten links	40 x 30
Durchbruch	10 von links, 5 von oben	40 x 5
Stufe	unten rechts	5 x 10